

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01,
E-mail: ond34@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/27

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Щербиновский индустриальный техникум»,
директору Гребенник Александру Алексеевичу*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Худяков В.А.*

*Отделение надзорной деятельности и № 13
профилактической работы Щербинов-
ского района Управления надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю*
(наименование органа ГПН)

от « 25 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.
« 22 » марта 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 24 » марта 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Исполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2021г.

Лицо проводившее проверку: 1. *Начальник ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю - Главный государственный инспектор Щерби-
новского района по пожарному надзору Худяков Виталий Андреевич, 2. Дознаватель ОНД и ПР
Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - Гос-
ударственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору Аборин Иван Александро-
вич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес: *здания, сооружения и территория техникума, ст-ца. Старощерби-
новская, ул. Красина 133/1*

Вход № 19
11.03.2021

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором ГБПОУ КК «Щербиновский индустриальный техникум»
Гребенник Александром Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проект на АУПС, СОУЭ, ВПВ, АУПТ и система дымоудаления, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем отсутствуют).	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479:	15.08.2021	<i>Гребенник</i> 347
2	Система противопожарной защиты (система дымоудаления) здания техникума находится в неисправном состоянии (не работает).	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	15.08.2021	<i>Гребенник</i> 500
3	Не проведены ежемесячные проверки работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, установленных в подвале (Лит. п/А) с внесением информации в журнал эксплуатации	В нарушение п. 52 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №	15.08.2021	<i>Гребенник</i> 200

	систем противопожарной защиты. Документы не представлены.	1479.		
4	Директор техникума не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	В нарушение пп. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	15.08.2021	Г.З.
5	В здании техникума, а именно в общежитии (помещение № 132 - согл. техн. паспорта) выход на кровлю не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м (люк не противопожарный 2-го типа).	В нарушение п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п.7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)».	15.08.2021	Ст.р Проп.
6	На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты объекта в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.82 ч.2 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Свод правил системы противопожарной защиты электрооборудование требования пожарной безопасности»; ГОСТ 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара».	15.08.2021	Закон 4.9.1
7	На объекте защиты помеще-	В нарушение ст. 4,	15.08.2021	

	<p>ния различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 28 (склад) и помещение № 33 (коридор, путь эвакуации) - согл. тех. паспорта) не отделены между собой противопожарной преградой (противопожарной дверью, с устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах) с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p>ст.6, ст.59 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.1, п.4.2, п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)».</p>		
8	<p>Директор техникума не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (помещение № 6 склад инвентаря, помещение № 15 электрощитовая, помещение № 32 склад, помещение №</p>	<p>В нарушение глав № 5,7,8, ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 2, п.3, п. 4 табл. 1, п.5, п.6 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».</p>	15.08.2021	Т.З.

	35 книгохранилище (архив), помещение № 28 склад, здание склада литер Д, здание склада литер В - согл. техн. паспорта, а также другие производственные и складские помещения и установки).			
9	Аварийное освещение на путях эвакуации в здании техникума неисправно (не работает).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.82 п.9 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	15.08.2021	
10	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, а также с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	В нарушение п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	15.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2021 г.
(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР Щербиновского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю , Главный государственный инспектор Щербиновского района по
пожарному надзору Худяков В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Дознаватель ОНД и ПР Щербиновского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю , Государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору Аборин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.